

Identification

| | |
|-------------------------|---|
| Identifiant | 13SIS07126 |
| Nom usuel | Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Accueil Saint Vincent (anciennement MECS Berlioz) |
| Adresse | 19 rue Berlioz |
| Lieu-dit | |
| Département | BOUCHES-DU-RHONE - 13 |
| Commune principale | MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206 |
| Autre(s) commune(s) | MARSEILLE - 13055 |
| Caractéristiques du SIS | <p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (un garage et une station-service BASIAS PAC1301262) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (toluène, éthylbenzène, xylènes, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, hydrocarbures aromatiques) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p> |
| Etat technique | |
| Observations | |

Références aux inventaires

Sélection du SIS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Statut | Diffusé |
| Critère de sélection | |
| Commentaires sur la sélection | |

Caractéristiques géométriques générales

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coordonnées du centroïde | 893525.0 , 6246242.0 (Lambert 93) |
| Superficie totale | 273 m² |
| Perimètre total | 78 m |

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|-----------|---------|----------|-----------------|
| MARSEILLE | 0B | 118 | 24/04/2018 |


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07126



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07126