

## Identification

---

Identifiant	13SIS07029
Nom usuel	LASSAILLY - ANCIEN ETABLISSEMENT
Adresse	Impasse Magne
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	au 21/03/2018

### Description du site :

Sté LASAILLY à Marseille - 13-

Il s'agit d'une ancienne usine de fabrication de produits désinfectants à base de créosote, d'huile phénolique et de goudron de houille, dont l'activité s'est arrêtée en 1988 et dont les bâtiments ont été détruits. Ce site est implanté dans le quartier Saint Antoine de Marseille depuis 1918 sur un terrain d'environ 5 000 m<sup>2</sup>,

### Description qualitative :

Les études de diagnostic (analogue au ESR/EDR) ont été prescrites par AP du 12 février 1992 ; elles mettraient en évidence des terres polluées par des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des phénols, il n'y a pas de nappe phréatique.

Le traitement effectué dans le cadre des AP du 9 février 1993 et 27 août 1996 a consisté principalement dans les opérations suivantes :

- incinération en centre autorisé des terres très polluées (200 t) ;
- traitement physico-chimique de mélanges eaux de ruissellement - hydrocarbures ;
- traitement biologique, in situ, de 1 500 m<sup>3</sup> de terres polluées selon les objectifs définis dans les arrêtés préfectoraux précités.

Les travaux de réhabilitation pour un usage de type artisanal, commercial ou industriel ont été achevés en 1996.

Un PV de récolement a été établi et envoyé par la DRIRE au Préfet le 20 novembre 1996.

Les teneurs résiduelles maximales sont :

- total HAP : 233 mg/kg, dont benzo-a-pyrène: 39 mg/kg et indeno - 1,2,3c-d)pyrène : 30 mg/kg
- hydrocarbures totaux: 280 mg/kg

Le coût de réhabilitation du site s'est élevé à environ 1,2 MF.

Suivi de la qualité des eaux de surface pendant les travaux: satisfaisant; pas de nappe.

Ce site ne nécessite plus d'action de la part de l'administration chargée des installations classées.

**Etat technique** Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction,

pas de surveillance nécessaire

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	13.0008	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=13.0008">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=13.0008</a>

## Sélection du SIS

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 891243.0 , 6254972.0 (Lambert 93)

Superficie totale 4989 m<sup>2</sup>

Perimètre total 494 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	OL	372	19/03/2018

## Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
plan-cartographique-13.0008--1. jpg	localisation du site sur photo aérienne et plan cadastral	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07029



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07029